ZOV 50

AJUSTADOR A CERO

- Adecuado para ajustar herramientas y determinar el punto "0" de referencia en las máquinas CNC.
- Gracias a un sistema de resortes en la cara de palpación, evita la rotura de herramientas.
- Fácil de calibrar.
- Indicador dial de Ø40 mm



Código	Imán	Dimensiones	Lectura	Peso kg
AC430150S	SI	58 x 50	3 x 0,01	1,4
AC430150C	NO	58 x 50	3 x 0,01	1,4

Unidad: mm

PM 20 ELECTRONICO

- Pantalla LED
- Endurecido y de precisión
- Concentricidad 0,01mm



Código	Dimensión
AC440120	115,5 x 20 x 10

Unidad: mm

SME MECANICO

- En caja de plastico.



Código	Modelo	Dimensión
AC4402420	SME 420	92 x 10 x 10 x 4 (escalonado)
AC44021020	SME 1020	93 x 10 x 10

Unidad: mm